



STYCCOBOND F66

Kontaktní lepidlo bez rozpouštědel



Ke zhlédnutí demo videa
naskenujte QR kód



PRODUKTOVÝ LIST

PŘEDSTAVENÍ

STYCCOBOND F66 je kontaktní lepidlo bez obsahu rozpouštědel poskytující bezpečnější alternativu konvenčním produktům na bázi rozpouštědel. Lepidlo by mělo být aplikováno vrubem rozmetadlo nebo houbovým aplikátorem. Lepidlo je vhodné pro běžné použití podlahového topení. Vytvořením okamžité vazby je zvláště vhodné pro použití na svislé povrchy.

STYCCOBOND F66 lze použít k zajištění hran z PVC a gumy, krytů a sokly, podlahové krytiny a obklady stěn s rubem z PVC, gumy, korku a většiny textilií.

Tip: F. Ball **RAG** - používejte průvodce lepidly pro konkrétní podlahové krytiny a tapety.

Pevný asfaltu musí být potažen vrstvou minimálně 3 mm příslušné vyhlazovací hmotou



STYCCOBOND F66 byl testován na standardy Mezinárodní námořní organizace a schváleno pro použití instalací na lodích. Schválení USCG č. 164/112/1121 / WCL MED0404

STYCCOBOND F66 lze použít na podklady ze sádky, cementu, dřeva, kamene, kovu a UPVC

Pro detaily ohledně jiných podkladů kontaktujte náš technický úsek, popř. dovozce ve vaší zemi.

TECHNICKÉ INFORMACE

Barva	bílá
Konzistence	krémová
Pokrytí (cca.)	5 m na litr na vrstvu nebo 125 bm fabionu šířky 100 mm na 5 litrů ozubenou špachtlí. 9 m ² na litr na vrstvu s aplikační houbičkou
Otevřený čas (cca.)	po nanesení nechte lepidlo zaschnout cca. 30 až 40 minut. Tyto dva povrchy lze poté stlačit k sobě následujících 7 hodin. Pokud doba překročí 7 hodin, lze lepidlo reaktivovat nahřátím horkovzdušnou pistolí
Čas schnutí	od 30 minut



OBSAHUJE

- bez rozpouštědel
- vhodné pro použití na svislé povrchy
- dobré schnoucí vlastnosti
- schváleno pro námořní využití

NORMY

Všechny aspekty instalace podlahové krytiny by měly být v souladu s požadavky příslušných britských standardních kodexů, tj. BS 8203 (Instalace pružných podlahových krytin) nebo BS 5325 (Instalace textilních podlahových krytin) a doplňkové specifikace

BALENÍ

5 L kyblík

KOLIK MATERIÁLU?

Objem balení	Aplikace	Pokrytí na balení
5 L	1,5 x 2,5 mm špachtle	25 m ²
5 L	Aplikační houba	45 m ²

Upozornění: pokrytí závisí na stavu a savosti podkladu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Řádná příprava podkladu je nezbytná pro správnou instalaci jakékoli podlahové krytiny. Podklad musí být strukturálně pevný, hladký, suchý (<75% RH) a bez nerovností a jakékoli nečistoty, které ovlivňují přilnavost. Použijte STYCCOCLEAN C140 pro odstraňování mastnoty, oleje, leštidla, mýdla atd. z nesavých podkladů.

Povrchy stěn musí být zbaveny veškerých předchozích krytin nebo obložení a lepidel použitých k jejich upevnění. Nátěry musí být odstraněny. Veškeré plísňe musí být odstraněny a postižený povrch ošetřen fungicidním mycím prostředkem neobsahujícím měď

Všechny povrchy musí obsahovat odpovídající izolaci proti vlhkosti, tj. ve stěnách a v podlahách.

Betonové a pískito-cementové potěry musí být plně vytvrzené a veškeré volné nátěry odstraněny. Teplota podlahy musí být udržována nad 5 ° C po celou dobu aplikace a vytvrzení lepidla. Podlahové topení musí být vypnuto po dobu nejméně 48 hodin před, během a po aplikaci.

Pro detailní informace si vyžádejte F.Ball Průvodce přípravou podkladů.

PENETROVÁNÍ

Na vhodně připravené, velmi savé povrchy použijte neředěný STOPGAP PI2I nebo zředěný STOPGAP PI3I v souladu s pokyny k příslušnému technickému listu.

Tyto lze stáhnout na webu www.f-ball.co.uk. Alternativně na vyžádání u dovozce v dané zemi.

ČAS SCHNUTÍ

Obvykle 30 až 40 minut, avšak schnutí závisí na teplotě okolí a vlhkosti vzduchu. Schnutí lepidla lze urychlit nasměrováním teplého vzduchu přes nanesené lepidlo. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k přehřátí a následnému zkreslení některých podlahových a stěnových materiálů.

APLIKACE LEPIDLA

Pomocí špachtle, držené pod úhlem 60 °, naneste lepidlo na jednu stranu (ideálně savou) a houbičkou naneste film na protilehlou plochu, která má být přilepena.

Zajistěte, aby byl lepicí film na obou površích suchý na dotek, než je spojíte, potom vyvíjejte tlak od středu směrem ven, aby nedošlo k zachycení vzduchu, a zajistěte dobrý kontakt po celé ploše. Zaválčujte podlahovou krytinu 68 kg válcem. Pomocí ručního válečku zatlačte na obklady stěn

Při lepení hladkých, nesavých povrchů doporučujeme nanášet lepidlo houbičkou. Je důležité zajistit rovnoměrné nanesení lepidla na obou lepených površích.

Jednosměrné lepení určitých podlahových krytin na savé podklady je možné. Lepidlo by pak mělo být nanášeno na podklad ozubenou špachtlí a krytinu instalovat, dokud je lepidlo stále vlhké. Konkrétní doporučení týkající se podlahových krytin lze konzultovat s naším technickým oddělením nebo dovozcem ve vaší zemi.

OPATŘENÍ

Při instalaci podlahových krytin na schodové stupně zajistěte dostatečné množství lepidla. Aplikujte pomocí ozubené špachtle.

Správné umístění je zásadní, protože při spojení obou povrchů se vytvoří okamžitá vazba.

Při použití aplikační houby je třeba dbát na to, aby bylo zajištěno dostatečné množství lepidla na použití. Neaplikujte příliš řídké ani nepřekračujte uvedené hodnoty krytí.

Při nanášení lepidla na krytiny se strukturovaným nebo profilovaným podkladem se musí použít špachtle s ozubením „V“.

NÁŘADÍ

Špachtle s ozubením 'V' hluboké 1,4 mm a a roztečí 2,5 mm, aplikační houba. Nářadí umyjte ihned po použití vodou.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v rozmezí 5 °C - 30 °C. Chraňte před mrazem.

ŽIVOTNOST

12 měsíců v neotevřeném balení, skladovaném v dobrých podmínkách.

RADY – ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento produkt je klasifikován. Získejte příslušný bezpečnostní list a postupujte dle pokynů.

Podmínky na stavbě se mohou lišit, k ubezpečení vhodnosti a platnosti tohoto TL kontaktujte naše technické oddělení nebo dovozce ve vaší zemi.

Ohledně dalších informací o produktech F.Ball kontaktujte výrobce nebo dovozce:



www.f-ball.com



www.proflooring.cz

